

Malmö, Švédsko  
6. listopadu 2019

Vážený zákazníku,

tímto vás informujeme, že na štítku komponenty "Pozitivní kontrola" chybí podtitul v soupravě **IMMUNOSCAN® CCPlus**.

---

<b>Dotčené produkty:</b>	IMMUNOSCAN® CCPlus – IVD & RUO kits <b>RA-96PLUS and RA-96PLUS RUO</b>
<b>Dotčené šarže:</b>	ZS 2177, ZS 2097, ZS 1885, ZS 1952, ZS 1087, XS 3096, XS 2617.
<b>Časový úsek:</b>	Uvedené šarže byly zákazníkům dodávány v průběhu roku 2019.
<b>Popis:</b>	Na štítku Pozitivní kontroly z postižených šarží chybí podpoložka s informacemi o specifikaci kontroly kvality (poměr a koncentrace).
<b>Dopad na zákazníka:</b>	Výkon produktu není ovlivněn. Neexistuje žádné riziko poruchy nebo bezpečnosti pacienta. Specifikace kontroly kvality (koncentrace a poměr) pozitivní kontroly jsou uvedeny v certifikátu o analýze a od roku 2016 se nemění. Certifikát o analýze je k dispozici na webových stránkách Svar Life Science.


Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás přímo kontaktovat.


S úctou,




Christine Mellborg  
Produktový manažer

Svar Life Science AB

 Lundavägen 151  
SE-212 24 Malmö  
+46 40 53 76 00

 P.O. Box 50117  
SE-202 11 Malmö  
Sweden

 [info@svarlifescience.com](mailto:info@svarlifescience.com)  
[svarlifescience.com](http://svarlifescience.com)